



THE
HORSE'S VOICE
SADDLING

THV Sattel System

Basierend auf dem  System



Schlitz im Leder an den Sattelkissen

Schlitz in meinem Sattel? ...

Wenn Ihr Sattel mit wollgefüllten Sattelkissen ausgestattet ist, finden Sie unter dem Sattelblatt auf der Oberseite der Kissen solche Schlitz im Leder

Keine Sorge! 😊

Diese Schlitz werden Stopfschlitz genannt und sind ein wesentlicher Bestandteil des Polsterungs- oder Stopfprozesses. Normalerweise gibt es auf jeder Seite des Sattels einen Schlitz, manchmal auch zwei – sie sind völlig normal (und notwendig). Es besteht also absolut kein Grund zur Beunruhigung.

